

## PT-50

Trasduttore lineare di spostamento



### Specifiche tecniche :

- Sensore senza contatti
- Occhielli di fissaggio per tasselli
- Corsa: 50 mm
- Accuratezza: 1/100 di mm